




浴槽だけ
取替
えました。

浴槽だけ
取り替えました。

タイル貼りの洗
い場と腰壁は、
うまく残しました

また2口の給湯
追いだき部分は
新品に交換です



もう40年以上使っていたタイル貼りの浴槽です。
目地が剥がれ水がしみ込んでタイルが剥離していま
した。
浴槽撤去後も土台はおろか、下地はシッカリしていま
した。
昔は、良い仕事してます。

